

Continental

243-IR

SLOVENSKÁ INSPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
Osobné a ľahké nákladné pneumatiky		
SZ:	ZH:	LU:
Dátum dňa: 05-03-2015		
Evidenčné číslo záznamu: 6624/2015		
Číslo spisu:		
Prílohy: 3	Vybavuje:	SIŽP

Obchodná jednotka: Náhradná spotreba Európa
Meno: Ing. Darina Luhová
Funkcia/útvár: vodohospodár/odd. OŽP

Inšpektorát ŽP Žilina
Odbor IPKZ

Telefón: 042/4612550
Fax: 042/461256888
Email: darina.luhova@conti.sk

Legionárska 5
012 05 Žilina

Dňa
04.03.2015

Váš list zo dňa

Naše číslo
50/63110/15

Váš list číslo

Vec: **Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s kolaudáciou stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“.**

V súlade s ustanoveniami §3 odst. (3) písmen b) bod 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame Vás na zmenu IP v prevádzke Energetika prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o. Terézie Vansovej 1054, v Púchove, v súvislosti s uvedením stavby „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“ do trvalej prevádzky.


Údaje o stavbe sú uvedené v prílohe žiadosti o trvalú prevádzku. Na stavbu bolo vydané IP Číslo : 6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18, zo dňa 16.12.2013.

V prílohe zasielame kópiu prevodu správneho poplatku 250,- €.

Zároveň žiadame o zrušenie monitorovacieho vrtu HP-105 v zmysle priloženého Hydrogeologického posudku vypracovaného fy HGM- Žilina, Stárkova 28.

S pozdravom

Continental Matador Rubber, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
Púchov 020 01
IČO: 602470157


Ing. Darina Luhová
Ved. odd. OŽP

Prílohy :

- Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia v integrovanom konaní
- Prevod zaplataenie poplatku 250,- € na účet SIŽP
- Hydrogeologický prieskum ku zrušeniu monitorovacieho vrtu HP 105

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Údaje o kolaudovanej stavbe „Chemické hospodárstvo v chladiacom centre“:

Chemické hospodárstvo je súčasť nového chladiaceho centra. Zariadenie chemického hospodárstva slúži na stabilizáciu optimálneho chemického režimu v recirkulačnom okruhu chladiacich vôd v areáli Continental Matador Rubber, s.r.o. a CMTT. Nové chladiace centrum slúži k dodávke chladiacej vody pre celý areál Continental Matador Rubber, s.r.o.

Predmetom stavby bola inštalácia generátora CDK vyrábajúceho roztok chlórdioxidu zmiešavaním koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a koncentrovaného roztoku chloritanu sodného, automatického systému dávkovania stabilizátora tvrdosti, automatického systému dávkovania inhibítora korózie, automatického systému dávkovania Aquasperse a automatického systému dávkovania. Cieľom technológie je zabezpečenie dezinfekcie chladiacej vody, zabránenie biologického rastu, stabilizácie tvrdosti a kyslosti vody.

Stavebná časť:

- osadenie technologických panelov,
- inštalácia nových potrubí dávkovania, vyhotovenie príslušných prestupov a podporných nosníkov pre potrubie,
- dobudovanie prevádzkových skladov chemikálií,
- doplnenie chemicky odolnej a nepriepustnej podlahy v miestnosti dávkovania chemikálií voči použitým chemikáliám a zabezpečenie mechanickej odolnosti (polyurea WPE – výrobca FOSROC).

Technologický súbor sa skladá zo štyroch celkov:

- dávkovanie chlórdioxidu:
 - automatické dávkovanie konštantnej hodnoty chlórdioxidu podľa prietoku vody riadené signálom z jestvujúceho vodomera,
- dávkovanie chemikálií „chemaqua“:
 - dávkovanie chemikálií (stabilizátora tvrdosti, inhibítora korózie, Aquasperse a C1) je nastavované manuálne v závislosti od vyhodnotenia vodivosti „cool-control“ a vyhodnotenia stavu korózných kupónov,
- monitorovanie chlórdioxidu v ovzduší:
 - pomocou kompaktného detekčného prístroja na registráciu plynného chlórdioxidu v ovzduší –DULCOMETER typ GMA 36,
- prevádzkový sklad chemikálií:
 - skladovanie HCl (33%) a NaClO₂ (25%) v kontajneroch o objeme 1 m³,
 - EKO-SKLAD 0046-3 o rozmeroch 3000 x 2350 x 2350 mm, objem záchytnej nádrže 1600 litrov.

Zrušenie monitorovacieho vrtu HP-105 a jeho nahradenie vrtom HPM-110:

Dôvodom odstránenia monitorovacieho vrtu HP-105 je založenie základového pásu obvodovej steny projektovanej stavby: „Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP, I. výrobná hala, Juh“. Základový pás obvodovej steny prechádza cez monitorovací vrt HP-105. Vrt HPM-110 sa nachádza za koľajiskom bývalého stáčania mazutu v smere prúdenia podzemnej vody. Na základe predloženého hydrogeologického posudku vypracovaného HGM-Žilina, s.r.o., Žilina sa odporúča zaradenie vrtu HPM-110 do monitorovacej siete podniku z dôvodu zachovania existujúcej optimalizovanej monitorovacej siete v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o.